

Aan de gemeenteraad van Groningen

---, 4-2-2024

Reactie op nota zandwegen, verzoek om schade aan Onneresweg te herstellen

Geachte raad,

Eind 2020 werd op een aantal zandwegen een dik pak stuifzand gestort. Zo ook op de Onneresweg, waar voorheen vrijwel geen onderhoud nodig was.

Hierover zijn [gemeenteraadsvragen](#) gesteld. In het antwoord op vraag 10¹ worden de fouten erkend. Stadsbeheer denkt dan een duizend jaar oude zandweg moeten worden *opgehoogd*. Dat is eufemistisch gezegd- een 'misvatting'. Ophogen leidt tot een aantasting van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden en vernieling van de ecologisch waardevolle bermen.

Het antwoord op vraag 10 gaat ook voorbij aan het feit dat de Onneresweg is 'opgehoogd' met zeer stuifzand dat geen leem bevat. Een hoog leemgehalte is een belangrijke karakteristiek van de zandwegen op de Hondsrug. Er zou keizand² toegepast moeten worden. Het leem houdt het zand bij elkaar en zorgt voor een hard oppervlak waardoor er op de zandwegen prettig gewandeld en gefietst kan worden. En hoog leem gehalte is ook van belang voor de flora en fauna. Er vormt zich een ecologisch waardevolle middenberm (zie foto bijlage).

Door het aanbrengen van het stuifzand is de Onneresweg sinds eind 2020 slecht begaanbaar voor voetgangers, vooral als het droog is. Fietsen is onmogelijk geworden. Mindervaliden komen er niet meer door. De stofwolken zijn onaangenaam, helemaal als er voertuigen passeren.

Het herstel waarover in antwoord 10 van de raadsvragen wordt gerept, heeft eruit bestaan dat plm. 10 cm van het 30cm dikke zandpakket is afgevoerd (alleen over het hoge deel van de Onneresweg). Gelijktijdig is de weg met een graafmachine gespuit. Het probleem van de slechte begaanbaarheid is hierdoor mogelijk verergerd. In ieder geval is de weg nog steeds slecht begaanbaar.

Het probleem met de Onneresweg niet genoemd in de nota Zandwegen. De Onneresweg is duizend jaar oud en is een zeer belangrijke recreatieve voorziening. Misschien wel de drukste wandelweg van de gemeente.

Ik dring er bij u op aan dat de Onneresweg wordt hersteld door (minimaal 20cm) het stuif zand af te voeren en te vervangen door keizand. Het oppervlak wordt dan hopelijk weer stevig en de begroeiing van middenberm - zoals die er vroeger was- kan herstellen. De foto's verduidelijken een en ander.

Met vriendelijke groet,

Foto bijlage:

¹ "Bij het onderhoud wordt de zandweg opgehoogd. Dit leidt ertoe dat het zand in de berm komt. Op sommige zandpaden is hier te lang mee door gegaan, waardoor berm en inderdaad onder het zand verdwenen zijn. Hierover is gesproken met de SLGH en aangegeven dat dit wordt hersteld."

² Keizand is het verweringsproduct van keileem, bestaand uit ongesorteerd zand, keitjes en leem



Onneresweg zoals die er eeuwen bij lag



*Door diepspitten zijn de problemen
verergerd*



*Onneresweg na 'ophoging' met
stuifzand voor fietsers en
mindervaliden onbegaanbaar*



*Maar een 'beleving' voor crossers
(ten koste van de wandelaars en de
rust)*