



---

## Oplegnotitie **Boom Effect Analyse R251120 BEA Berkenlaan Beukenlaan V1**

Glimmen, 29 april 2021

Betreft: Correctie inventarisatielijst

Kenmerk: Groningen N290421 – Oplegnotitie BEA R251120 Berkenlaan Beukenlaan V1

Opgesteld door: Luchel Timmer (*European Tree Technician*)

---

Tijdens het opstellen van de Boom Effect Analyse zijn in de inventarisatielijst (bijlage 3), twee te verwijderen bomen incorrect benoemd als zijnde: **Potentieel monumentaal** en twee te verwijderen bomen incorrect aangemerkt met hetzelfde ID-boomnummer **064**. De objectnummers zijn correct toegekend.

### Correctie: **Potentieel monumentaal/monumentaal**

Het betreft hier de bomen met de ID-nummers 061 en 65.

De correcte gemeentelijke status, op basis van het toegekende kiemjaar 1970 en een conditieklasse 0, moet zijn: **Monumentaal**.

Het incorrect toekennen van de gemeentelijke status (conform de APV-gemeente Groningen) heeft tot gevolg dat de *BEA R251120 Berkenlaan Beukenlaan V1*, opgesteld op 27 november 2021, vastgesteld dient te worden door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Groningen.

### Correctie: **ID-nummers/Objectnummers**

Tijdens het opstellen van de Boom Effect Analyse (BEA) zijn in de inventarisatielijst (bijlage 3), twee te verwijderen bomen incorrect aangemerkt met hetzelfde ID-boomnummer **064**. De objectnummers zijn correct toegekend.



Om de nummering in de inventarisatielijst (bijlage 3 van de BEA) correct te laten corresponderen met de overzichtstekening in bijlage 4 van de BEA dient aan objectnummer **011743** het ID-nummer **063** te worden toegekend (en als zodanig te worden gelezen).

Aan objectnummer **011737** is het correcte ID-nummer **064** toegekend (en dient als zodanig te worden gelezen).