

***Palmslag is een smalle éénrichtingsweg voor auto's, met zeer veel verkeer.**

- Veel sluipverkeer en doorgaand verkeer.
- Veel bestemmingsverkeer en werkverkeer cultuurcentrum, waaronder vrachtverkeer, touringbussen (ingang parkeerplaats).

***Er wordt veel te hard gereden op de Palmslag.**

Maatregel: duidelijk zichtbaar 30 km bord plaatsen op de Palmslag .

***Bocht Palmslag:**

Knooppunt ingang jongerencomplex en in-uitgang cultuurcentrum parkeerplaats.

Ruim 150 jongeren jongerencomplex Trompsingel:(Geen parkeervergunning).

- Er staan 's avonds, 's nachts in de bocht auto's buiten de vakken geparkeerd, vooral na 22.00.
- Auto's staan op de stoep ook overdag.
- Bocht is een hangplek en 'taxistandplaats', overlast, men staat bij de auto's, draaiende motoren, veel getoeter, ook 's nachts.

De auto's blokkeren de op- en afgang invaliden.

Hinderen het grootverkeer, touringbussen van het cultuurcentrum met in- en uitrijden, bocht maken(rijden 's nachts uit).

Maatregel: Meer handhaving, ook 's avonds na 22.00!

Bord plaatsen (niet op stoep en buiten de vakken parkeren en zet uw motor af!)

- Ophoping wachtend verkeer voor hek cultuurcentrum, door huidig heksysteem parkeerplaats cultuurcentrum. Weg wordt geblokkeerd.

Maatregel: Ander heksysteem of hek naar achter verplaatsen.

***Kruising Palmslag/Oosterweg:**

- Er wordt veel de verboden rijrichting ingereden (ook door vrachtverkeer).
- Dit veroorzaakt zeer gevaarlijke situaties, ook voor fietsers omdat men niet kan uitwijken.
Bord inrijverbod Oosterweg/Palmslag staat scheef aan de paal, niet goed zichtbaar.

Maatregel: Bord recht zetten.

Meer handhaving.

Niemand verleent voorrang aan verkeer vanaf Palmslag.

Maatregel: Duidelijker aangeven dat Palmslag voorrang heeft.

Meer handhaving.

Graag wil ik ter plekke de situatie laten zien omdat deze ingewikkeld is.

Wij kunnen handhaving niet bellen, graag een telefoonnummer zodat, als de situatie ernaar is, wij iets kunnen doen.

