

## VRAGEN

door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen.

2007 - Nr. 25.

VRAGEN van de SP van de heer E. Eikenaar en mevrouw T. Kirienko betreffende sloopvergunning voormalige ASCA/asbest.  
(Binnengekomen: 4 april 2007.)

Maandag 2 april werd de SP-fractie door buurtbewoners benaderd over mogelijk aangetroffen asbest tijdens de sloop van de school op de hoek Korreweg-Oosterhamriklaan, de voormalige ASCA. Deze buurtbewoners maken zich zorgen over het vrijkomen van asbest dat onder de kozijnen vandaan tevoorschijn kwam. In het Dagblad van het Noorden van dinsdag 3 april stellen de bewoners dat het bedrijf Steenhuis het verwijderen van het asbest niet correct heeft gedaan. Naar aanleiding daarvan heeft de SP de volgende vragen:

1. Is er bij de aanvraag van de sloopvergunning een inventarisatie gemaakt van het aanwezige asbest?
2. Zo ja, is het bij de inventarisatie aangetroffen asbest voorafgaand aan de sloop gesaneerd?
3. Zo ja, waarom is het asbest onder de kozijnen niet in de sanering meegenomen?
4. In welke mate en hoe controleert u de juistheid van de sloopaanvragen op het punt van de aanwezigheid van asbest?
5. Wanneer is er door omwonenden voor het eerst bij de gemeente aan de bel getrokken vanwege de mogelijkheid nog aanwezig asbest? Hoe heeft u daarop gereageerd?
6. Is het juist dat tijdens de sloop van het casco van de school er onder de kozijnen asbest is aangetroffen?
7. Zo ja, om hoeveel asbest ging het toen en zijn er op dat moment voldoende omgevingbeschermende maatregelen genomen? Zo ja, om hoeveel asbest ging het? Zo nee, waarom niet?
8. Is de arbeidsinspectie opnieuw geïnformeerd over het aangetroffen asbest?
9. Ziet u gezien het voorafgaande noodzaak uw beleid met betrekking tot asbest te wijzigen?

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Groningen, 17 april 2007.

1. Voor het slopen van deze gebouwen is op 8 februari 2006 een sloopvergunning afgegeven. Voordat deze vergunning is afgegeven, is een asbestinventarisatie uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, welk rapport bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht is ingediend.
- 2./3. De op basis van het asbestinventarisatieplan geconstateerde asbestdelen zijn voorafgaand aan de sloop gesaneerd.  
De aanwezigheid van de stelplaatjes onder een aantal kozijnen, kon vooraf niet worden vastgesteld, omdat ze zich in de spouwmuur onder het kozijn bevonden en daardoor niet zichtbaar waren.
4. Aan de hand van de bij de sloopaanvraag behorende checklist wordt bepaald, of er sprake kan zijn van bij de sloopwerkzaamheden vrijkomend asbesthoudend sloopafval.  
Hierbij is bepalend of het desbetreffend bouwwerk vóór of na 1993 is gebouwd. Indien de sloopaanvraag bouwwerken betreft die gebouwd zijn vóór 1993 en er geen asbestinventarisatieplan is aangeboden, wordt de aanvrager van de sloop hierop aangesproken en nader bevestigd.  
De achtergrond hiervan is, dat met ingang van 1993 geen asbesthoudend materiaal in de bouw mag worden toegepast.
5. Onze bouwinspecteur, die verantwoordelijk is voor de controle op de sloop en bouw, heeft naar aanleiding van een melding van een buurtbewoner op 2 april jl. direct ter plaatse een onderzoek ingesteld.
6. Ja. De inspecteur heeft tijdens zijn inspectie op 2 april jl. vastgesteld, dat er ten tijde van de bouw van de school asbestplaatjes als stelblokjes onder de kozijnen zijn gebruikt. Deze plaatjes lagen los en vielen er tijdens de sloop onderweg. Hij heeft vervolgens er op toegezien, dat de plaatjes, die van onder de verwijderde kozijnen op de grond vielen, door een bevoegd deskundige van het asbestsaneringsbedrijf in een daarvoor bestemde en gewaarmerkte plastic zak werden gedaan. Een en ander is geheel volgens de daarvoor geldende regels.  
De GGD heeft zekerheidshalve aan een gespecialiseerd asbestonderzoeksbureau opdracht gegeven om te onderzoeken of er mogelijk asbestvezels in de woonomgeving rond het schoolgebouw zijn terechtgekomen. Dat is gebeurd door middel van het nemen van kleefmonsters. In deze monsters zijn geen asbestvezels aangetroffen.  
Dit ondersteunt de conclusie van de gemeente dat er geen gezondheidsrisico's te verwachten zijn door asbest.
7. Het ging om 14 stelplaatjes van 10x10 cm. Zie verder ons antwoord op vraag 6.
8. De arbeidsinspectie is door de asbestsloper geïnformeerd.
9. Nee.